

PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL  
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES HIDRAULICAS

POZO	Dirección	Nombre de la foto panorámica con señalización	Nombre de la foto identificación pozo	Nombre de la foto funcionamiento del pozo	Foto panorámica señalización	Nombre de la foto identificación pozo	Foto funcionamiento del pozo
1	PMR 78513A	Kr 6 este con calle 41B sur	101 - 4217	101 - 4218	101 - 4219	101 - 4220	
2	PMR 79274	calle 41B sur con Kr 6 este	101 - 4221	101 - 4222	101 - 4223	101 - 4224	
3	PMR 78996	calle 41B sur con Kr 6 este	101 - 4225	101 - 4226	101 - 4227	101 - 4228	
4	PMR 78504	calle 41B15 sur # 4 - 60 E	101 - 4229	101 - 4230	101 - 4231	101 - 4232	
5	PMR 78257	calle 41B15 sur # 4 - 40 E	101 - 4233	101 - 4234	101 - 4235	101 - 4236	
6	CMR 130536	calle 41B15 sur # 4 - 46 E	101 - 4237	101 - 4238	101 - 4239	101 - 4240	
7	CMR 130562	calle 41B15 sur # 4 - 94 este	101 - 4241	101 - 4242	101 - 4243	101 - 4244	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

04-08-2021 #2  
212

Fecha: 04-08-2021 Consecutivo: 26  
 Dirección: Km 6 este con calle 41B Sur  
 Levanto: Wendy Alvarez Pajares  
 Pozo Numero: PMP78313 A  
 Cota Rasante: 2766.20

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☐ Pozo ☒ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere


Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Fallan ☐ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

Nombre de la fotos: 101-4217 A 101-4220

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	7.50	2.81	concreto
2	7.50	0.82	concreto
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: caja



**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**

Fecha: 04-08-2021 Consecutivo: 27  
 Direccion: entre calles 41B y 41Bis sur con K6 este  
 Levanto: Wendy Alvarez Payarcs  
 Pozo Numero: PMD 79274  
 Cota Rasante: 2763.81  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☐ Pozo ☒ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Doblados ☐ Faltan ☐ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.50	3.57	concreto
2	1.50	0.82	concreto
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-4221 A 101-4224

Fecha: 04-08-2021 Consecutivo: 28  
 Dirección: calle 41B Sur con Kr 6 Este  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: PMP 78996  
 Cota Rasante: 2756.22  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☐ Pozo ☒ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corridos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-4225 A 101-4228

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.50	1.86	concreto
2	1.50	1.83	concreto
3	10"	0.73	concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



Fecha: 04-08-2021 Consecutivo: 29  
 Dirección: Calle 41 BIS Sur # 9-60 Este  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Número: PMP 38504  
 Cota Rasante: 2754.40

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☐ Pozo ☒ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere


Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☐ Corroidos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-9229 A 101-4232

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.50	2.82	concreto
2			concreto
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

29

Fecha: 04-08-2021 Consecutivo: 30  
 Dirección: Calle 47 Bis Sur # 4-40 Este  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: PMV 78257  
 Cota Rasante: 2752.40

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☐ Pozo ☒ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Doblados ☐ Fallan ☐ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-4233 A 101-4236

**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.50	2.73	concreto
2	1.50	0.87	concreto
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 04-08-2021 Consecutivo: 31  
 Direccion: calle 47 Bis Sur # 4-46 Este  
 Levanto: wendy ALVARO Paya  
 Pozo Numero: CMP 130336  
 Cota Rasante: 2753.26  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Tipo Escalones: ☐ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Fallan ☐ Corroidos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	1.05	Concreto
2	6"	0.34	Gres
3	8"	0.99	Concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-4237 A 101-4240



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 04-08-2021 Consecutivo: 32  
Dirección: calle 41 Bis sur # 4-94 este  
Levanto: wendy Alvarado Paredes  
Pozo Número: CMP 130 562  
Cota Rasante: 2761.04  
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere


Cono  
Existe? ☐ Si ☒ No  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual? ☐ Otro Cual?  
Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación  
Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☐ Corridos  
Diagnóstico: ☒ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	7.62	concreto
2	8"	0.68	concreto
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-4241 A 101-4244