

## PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL

| POZO | Dirección | Nombre de la foto panorámica con señalización | Nombre de la foto identificación pozo | Nombre de la foto funcionamiento del pozo | Foto panorámica señalización | Nombre de la foto identificación pozo | Foto funcionamiento del pozo |
|------|-----------|---|---------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1    | Pt 1      | Portal 20 de Julio                            | 101-5514                              | 101-5515                                  | 101-5516                     | 101-5517                              |                              |
| 2    | Pt 2      | Portal 20 de Julio                            | 101-5518                              | 101-5519                                  | 101-5520                     | 101-5521                              |                              |
| 3    | Pt 3      | Portal 20 de Julio                            | 101-5522                              | 101-5523                                  | 101-5524                     | 101-5525                              |                              |
| 4    | Pt 4      | Portal 20 de Julio                            | 101-5526                              | 101-5527                                  | 101-5528                     | 101-5529                              |                              |
| 5    | SI        | Portal 20 de Julio                            | 101-5530                              | 101-5531                                  | 101-5532                     | 101-5533                              |                              |
| 6    | 537-SI    | Portal 20 de Julio                            | 101-5534                              | 101-5535                                  | 101-5536                     | 101-5537                              |                              |
| 7    | Pt 5      | Portal 20 de Julio                            | 101-5538                              | 101-5539                                  | 101-5540                     | 101-5541                              |                              |
| 8    | 5-SI      | Portal 20 de Julio                            | 101-5542                              | 101-5543                                  | 101-5544                     | 101-5545                              |                              |
| 9    | Pt 7      | Portal 20 de Julio                            | 101-5546                              | 101-5547                                  | 101-5548                     | 101-5549                              |                              |
| 10   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 11   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 12   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 13   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 14   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 15   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 16   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 17   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 18   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 19   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 20   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 21   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 22   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 23   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 24   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |
| 25   |           |   |                                       |   |                              |                                       |                              |

10-09-2021

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 10-09-2021 Consecutivo: 1  
 Direccion: Portal 70 de Julio  
 Levanto: Wendy AVAREZ PAYARES  
 Pozo Numero: P71  
 Cota Rasante: 2677.37  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☒ Dobladis ☐ Fallan ☐ Conoides  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



| No | Díámetro (m) | Profun. a clave (m) | Material |
|----|--------------|---------------------|----------|
| 1  | 18"          | 1.32                | concreto |
| 2  | 18"          | 1.26                | concreto |
| 3  | 12"          | 1.04                | concreto |
| 4  |              |                     |          |
| 5  |              |                     |          |
| 6  |              |                     |          |
| 7  |              |                     |          |
| 8  |              |                     |          |

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la foto: 101-5574 - 1015577.



**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**

Fecha: 10-09-2021 Consecutivo: 2  
 Direccion: Portal 20 de Julio  
 Levanto: Wendy ANAREZ PAYARES  
 Pozo Numero: PZ 2  
 Cota Rasante: 2611.48  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Conditos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llano de tierra



| No | Díámetro (m) | Profun. a clave (m) | Material |
|----|--------------|---------------------|----------|
| 1  | 18"          | 1.20                | concreto |
| 2  | 16"          | 1.19                | concreto |
| 3  | 12"          | 0.95                | concreto |
| 4  |              |                     |          |
| 5  |              |                     |          |
| 6  |              |                     |          |
| 7  |              |                     |          |
| 8  |              |                     |          |

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-5578 A 101-5581



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 10-09-2021 Consecutivo: 3  
 Dirección: Portal 20 de Julio  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: PZ 3  
 Cota Rasante: 7611.63  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camera ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Paquete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



| No | Diámetro (m) | Profun. a clave (m) | Material |
|----|--------------|---------------------|----------|
| 1  | 16"          | 1.09                | concreto |
| 2  | 16"          | 1.00                | concreto |
| 3  | 12"          | 0.94                | concreto |
| 4  |              |                     |          |
| 5  |              |                     |          |
| 6  |              |                     |          |
| 7  |              |                     |          |
| 8  |              |                     |          |

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-5582 A 101-5585





**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ARBO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 10-09-2021 Consecutivo: 4  
 Direccion: Portal 20 de Julio  
 Levanto: Wendy ALVAREZ PAJARES  
 Pozo Numero: P24  
 Cota Rasante: 2611.80  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Paquete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☐ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☐ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Fallan ☐ Corroidos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



| No | Diámetro (m) | Profun. a clave (m) | Material |
|----|--------------|---------------------|----------|
| 1  | 16"          | 1.01                | concreto |
| 2  | 16"          | 0.93                | concreto |
| 3  | 12"          | 0.96                | concreto |
| 4  |              |                     |          |
| 5  |              |                     |          |
| 6  |              |                     |          |
| 7  |              |                     |          |
| 8  |              |                     |          |

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-5586 A 101-5589

4.



# INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto

Fecha Inspección 10-09-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva Paracadero Portal 26 de Julio

id\_sig: S1

Costado NORTE

Inspector Wendy ALVAREZ

Barrio Portal 26 de Julio

Calzada

## 1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:

Transversal

☐

Lateral

☐

Convencional

☐

Material de la

rejilla:

Concreto

☒

Hierro

☐

Otro

☐

Tamaño Rejilla(cm):

45x85

☐

70x35

☐

90x35

☐

150x50

☐

250x50

☒

Condición

estructural de la

Rejilla:

Buena

☒

Fracturada

☐

Desportillada

☐

Rota

☐

Ausente

☐

Longitud Abertura

100

☐

Lateral(cm):

150

☐

200

☐

250

☒

Condición Tapa de

Acceso:

Buena

☒

Fracturada

☐

Desportillada

☐

Rota

☐

Ausente

☐

## 2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:

Ninguna

☒

Muro

☐

Marco

☐

Otra:

☐

Estado de la vía:

Pavimentada

☒

Sin Pavim.

☐

## 3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción.

1/4

☐

1/2

☐

Nivel de sedimentación

3/4

☐

dentro del sumidero

Total

☐

Rejilla colmatada

1/4

☐

1/2

☐

3/4

☐

Total

☐

Presencia de Olores:

Si

☐

No

☒

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

tubería ø 12" - concreto - clave 0.84m


Wendy ALVAREZ P.

Firma Inspector

101-5590 A

101-5593

5



## INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto

Fecha Inspección 10-09-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva

id\_sig: 577-57

Costado Norte

Inspector

Barrio

Calzada

Wendy Alvaréz

20 de julio

### 1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:

Transversal

Lateral

Convencional

☐☒☐

Material de la

rejilla:

Concreto

Hierro

Otro

☐☒☐

Tamaño Rejilla(cm):

45x85

70x35

90x35

150x50

☐☐☐☐

Condición

estructural de la

Rejilla:

Buena

Fracturada

Desportillada

Rota

Ausente

☐☐☐☐☐

Longitud Abertura

Lateral(cm):

100

150

200

250

☐☐☒☐

Condición Tapa de

Acceso:

Buena

Fracturada

Desportillada

Rota

Ausente

☒☐☐☐☐

### 2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:

Ninguna

Muro

Marco

Otra:

☒☐☐☐

Estado de la vía:

Pavimentada

Sin Pavim.

☒☐

### 3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción.

Nivel de sedimentación

dentro del sumidero

1/4

1/2

3/4

Total

☐☒☐☐

Rejilla colmatada

1/4

1/2

3/4

Total

☐☒☐☐

Presencia de Olores:

Si

☐

No

☒

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubería - 12" - PVC - clave 7.02 m

Wendy Alvaréz P.

Firma Inspector

101-5594 A 101-5597



FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 10-09-2021 Consecutivo: 7  
 Direccion: Parqueadero Portal 20 de Julio  
 Levanto: Wendy ALVAREZ PAJARES  
 Pozo Numero: P25  
 Cota Rasante: 2612.80  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camera ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Paquete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Canivela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



| No | Diámetro (m) | Profun. a clave (m) | Material |
|----|--------------|---------------------|----------|
| 1  | 22"          | 1.60                | Concreto |
| 2  | 12"          | 0.92                | PVC      |
| 3  | 22"          | 1.33                | Concreto |
| 4  |              |                     |          |
| 5  |              |                     |          |
| 6  |              |                     |          |
| 7  |              |                     |          |
| 8  |              |                     |          |

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-5598 A 101-5601





acueducto

## INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

Fecha Inspección 10-09-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva

id\_sig: 5-51

Costado ORIENTE

Inspector Wendy ALVAREZ

Barrio 20 de Julio

Calzada

### 1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:

Transversal

☐

Lateral

☒

Convencional

☐

Material de la  
rejilla:

Concreto

☐

Hierro

☒

Otro

☐

Tamaño Rejilla(cm):

45x85

☐

70x35

☐

90x35

☐

150x50

☐

Condición  
estructural de la  
Rejilla:

Buena

☐

Fracturada

☐

Desportillada

☐

Rota

☐

Ausente

☐

Longitud Abertura

100

☐

Lateral(cm):

150

☐

200

☒

250

☐

Condición Tapa de  
Acceso:

Buena

☒

Fracturada

☐

Desportillada

☐

Rota

☐

Ausente

☐

### 2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:

Ninguna

☒

Muro

☐

Marco

☐

Otra:

☐

Estado de la vía:

Pavimentada

☒

Sin Pavim.

☐

### 3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción.  
Nivel de sedimentación  
dentro del sumidero

1/4

☐

1/2

☐

3/4

☐

Total

☐

Rejilla colmatada

1/4

☐

1/2

☐

3/4

☐

Total

☐

Presencia de Olores: Si

☐

No

☒

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tuberia Ø12" - PVC - clave 0.79m

Wendy ALVAREZ P.

Firma Inspector

101-5602 A 101-5605

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 10-09-2021 Consecutivo: 9  
 Direccion: Patio Portal 20 de Julio  
 Levanto: Wendy ALVAREZ PAJARES  
 Pozo Numero: PZ 7  
 Cota Rasante: 2614.41  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere


Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Degastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



| No | Diámetro (m) | Profun. a clave (m) | Material |
|----|--------------|---------------------|----------|
| 1  | 16"          | 1.80                | PVC      |
| 2  | 8"           | 1.30                | PVC      |
| 3  | 16"          | 1.76                | PVC      |
| 4  |              |                     |          |
| 5  |              |                     |          |
| 6  |              |                     |          |
| 7  |              |                     |          |
| 8  |              |                     |          |

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-5606 A 101-5609