

PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL  
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES HIDRAULICAS

POZO	Dirección	Nombre de la foto panorámica con señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Nombre de la foto funcionamiento del pozo	Foto panorámica señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Foto funcionamiento del pozo
1	CMP134701	Kr 1 con calle 32.50r	101-5066	101-5067	101-5068	101-5069	
2	CMP156461	Kr 1 Bis #316-13.50r	101-5070	101-5071	101-5072	101-5073	
3	PSL208806	Kr 1 Bis #316-09.50r	101-5074	101-5075	101-5076	101-5077	
4	PSL208966	Calle 31f.50r #1-44	101-5078	101-5079	101-5080	101-5081	
5	PMP131827A	Calle 31f.50r #1-52	101-5082	101-5083	101-5084	101-5085	
6	CMP129021	Calle 31f.50r #1-60	101-5086	101-5087	101-5088	101-5089	
7	PMP131246	Calle 31f.50r #1-89	101-5090	101-5091	101-5092	101-5093	
8	CMP127878	Calle 31f.50r #1-89	101-5094	101-5095	101-5096	101-5097	
9	PSL208967	Calle 31f.50r #1-89	101-5098	101-5099	101-5100	101-5101	
10	PSL208804	Calle 31f.50r #1A-21	101-5102	101-5103	101-5104	101-5105	
11	CMP136368	Calle 31f. Bis 50r #1-19	101-5106	101-5107	101-5108	101-5109	
12	CMP134499	Calle 31f. Bis 50r #1-43	101-5110	101-5111	101-5112	101-5113	
13	CMP134491	Calle 31f. Bis 50r #1-63	101-5114	101-5115	101-5116	101-5117	
14	PMP131747	Calle 31f.50r #1A-49	101-5118	101-5119	101-5120	101-5121	
15	CMP127832	Calle 31f.50r #1A-30	101-5122	101-5123	101-5124	101-5125	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

17-08-2021

111

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 17-08-2021 Consecutivo: 1  
 Direccion: Km 4 con Calle 32 sur  
 Levanto: Wendy Alvarez Pajares  
 Pozo Numero: CHP 13 4701  
 Cota Rasante: 2676.34

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☒ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Tipo Escalones: ☐ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladors ☐ Faltan ☐ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Díametro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	3.91	gress
2	10"	3.80	gress
3	10"	0.67	Concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-5066 A 101-5069





**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 17-08-2021 Consecutivo: 2  
 Direccion: Carrera 7 BIS # 316 - 17 sur  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CMP156967  
 Cota Rasante: 2673.19

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☒ Fallan ☐ Corroidos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra




No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	2.82	gress
2	10"	2.64	gress
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-5070 A 161-5073

2

OK



acueducto

## INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

Fecha Inspección 17-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva

id\_sig: PSL 20880.6

Costado *occidente*  
Inspector *wendy alvarez*

Barrio

Calzada *mixta*

### 1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input type="checkbox"/>		Hierro	<input type="checkbox"/>
	Convencional	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
	100 x 50	<input checked="" type="checkbox"/>		Ausente	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
			Ausente	<input type="checkbox"/>	

### 2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

### 3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción. Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	


Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

*Tubería Ø 12" - PVC - clave 1.03m*

*wendy alvarez P.*

Firma Inspector

101-5074 A 101-5077



## INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto

Fecha Inspección 17-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva calle 31 f Sur # 1-44

id\_sig: PSL 208966

Costado 502

Inspector Wendy Alvarez

Barrio

Calzada mixta

### 1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>		Hierro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Convencional	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input checked="" type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>

### 2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

### 3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción.	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla coimatada	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubería de 12" - PVC - Clave 0.96 m

Wendy Alvarez P.

Firma Inspector

101-5078 A 101-5081



Fecha: 17-08-2021 Consecutivo: 5  
 Dirección: calle 31f Sur # 1-52  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: 00000000000000000000 PMP 1318270  
 Cota Rasante: 2669.69  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camera ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Fallan ☐ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la foto: 101-5082 A 101-5085

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	72"	1.77	PVC
2	12"	7.45	PVC
3	12"	0.68	PVC
4	12"	1.20	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 17-08-2021 Consecutivo: 6  
 Direccion: Calle 31 F Sur # 7-60  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CMP 179021  
 Cota Rasante: 2668.68  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corrodos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	2.98	PVC
2	10"	2.96	PVC
3	10"	2.92	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-5086 A 101-5089

6

OK





**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**

Fecha: 17-08-2021 Consecutivo: 7  
 Dirección: calle 31f Sur # 1-89  
 Levanto: Wendy Alvaréz Pajares  
 Pozo Número: PMP131746  
 Cota Rasante: 2666.56  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladós ☐ Fallan ☐ Corroidos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	7.49	PVC
2	12"	7.13	PVC
3	8"	7.18	PVC
4	12"	1.45	PVC
5	12"	0.91	PVC
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-5090 A 101-5093





**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**

Fecha: 17-08-2021 Consecutivo: 8  
 Direccion: calle 31 F Sur # 1-89  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CMP 127878  
 Cota Rasante: 2666.72  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Fallan ☐ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	3.00	PVC
2	10"	2.15	PVC
3	10"	2.64	PVC
4	8"	1.17	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-5094 A 101-5097

8

OK





# INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto Fecha Inspección

17-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva

id\_sig:

Calle 31f sur # 7-89  
PSL 208 967

Costado

occidente

Inspector

wendy

Alvarez

Barrio

Bello Horizonte

Calzada

mx + a

## 1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>		Hierro	<input type="checkbox"/>
	Convencional	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input checked="" type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>

## 2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

## 3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción.	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubera Ø 12" - PUC - clave 0.80m

wendy Alvarez P.

Firma Inspector

IDENTIFICACIÓN FOTOS: 101-5098 A 101-5101





acueducto

## INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

Fecha Inspección 17-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva calle 31 Sur # 1A-21

id\_sig: P51208804

Costado NORTE

Inspector Wendy Alvarez

Barrio Bello Horizonte

Calzada mixta

### 1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input type="checkbox"/>		Hierro	<input type="checkbox"/>
	Convencional	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
	100x50	<input checked="" type="checkbox"/>		Ausente	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
			Ausente	<input type="checkbox"/>	

### 2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

### 3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción. Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla coimatada	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
	Presencia de Olores:	Si		<input type="checkbox"/>	No

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido


Tubería Ø 12" - PUC - clave 1.04m

Wendy Alvarez P

Firma Inspector

IDENTIFICACIÓN FOTOS: 101-S102 A 101-S105





**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**

Fecha: 17-08-2021 Consecutivo: 11  
 Dirección: calle 31 f B15 sur # 1-19  
 Levanto: Wendy ALVAREZ PAYARES  
 Pozo Numero: CMP136368  
 Cota Rasante: 2665.82

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual? ☐ No Requiere  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
☒ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladors ☒ Faltan ☒ Corridos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☒ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-5106 A 101-5109

**ESQUEMA EN PLANTA**

N

Kr 7 B15

calle 31 f sur

calle 31 f B15 sur

1

Nota: Indique el norte y la dirección del flujo en los colectores

COMO

Camara de Calda

SI NO

TUBO 1

CILINDRO

CARVELA

TUBO 2

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.63	Grass
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 17-08-2021 Consecutivo: 12  
 Direccion: Calle 31 f BIS Sur # 1- 43  
 Levanto: Wendy ALVAREZ Pajares  
 Pozo Numero: CMP 134499  
 Cota Rasante: 2657.20  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.59	g्रेस
2	6"	0.64	g्रेस
3	8"	1.42	g्रेस
4	8"	2.43	g्रेस
5			
6			
7			
8			

Observaciones: camara de calda

Nombre de la fotos: 101-S110 A 101-S113

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 17-08-2021 Consecutivo: 13  
 Dirección: calle 31f BIS sur # 7-63  
 Levanto: wendy Alvarez payares  
 Pozo Numero: CMP 134 991  
 Cota Rasante: 2652.39  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Fallan ☐ Corroidos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.56	gres
2	8"	2.45	gres
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-5114 A 101-5117





**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 17-08-2021 Consecutivo: 14  
 Direccion: Calle 31 F Sur # 7A-49  
 Levanto: Wendy Alvariz Payares  
 Pozo Numero: PMP131797  
 Cota Rasante: 22663.60

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pafete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-5118 A 101-5121

**ESQUEMA EN PLANTA**

N

Kr 1A

Calle 31 F Sur

1 2 3

Kr 2

Nota: Indique el norte y la direccion del flujo en los colectores

COMO

Camara de Calda

SI NO

TUBO 1

CILINDRO

CAÑUELA

TUBO 2

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	7.38	PUC
2	12"	7.26	PUC
3	12"	0.63	PUC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 17-08-2021 Consecutivo: 15  
 Dirección: Calle 31 f Sur # 1A-30  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CHP127832  
 Cota Rasante: 2663.33  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corroidos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	2.27	PUC
2	10"	2.25	PUC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-S122 A 101-S125