

PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL  
RÉGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES HIDRAULICAS

POZO	Dirección	Nombre de la foto panorámica con señalización	Nombre de la foto identificación pozo	Nombre de la foto funcionamiento del pozo	Foto panorámica señalización	Nombre de la foto identificación pozo	Foto funcionamiento del pozo
1	CHP134611	Kr 3 con calle 31 SUR	101-5462	101-5463	101-5464	101-5465	
2	CHP136367	Kr 3 con calle 31 SUR	101-5467	101-5468	101-5469	101-5470	
3	CHP164317	Kr 3 # 31-12 SUR	101-5471	101-5472	101-5473	101-5474	
4	CHP127971	Kr 3 # 30 C-04 SUR	101-5476	101-5477	101-5478	101-5479	
5	CHP164316	Kr 3 con calle 31A SUR	1	2	3	4	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

25-08-2021  
1/1



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 25-08-2021 Consecutivo: 1  
 Direccion: Kx 3 con calle 31 sur  
 Levanto: Wendy Alvaréz Payares  
 Pozo Numero: CMP134611  
 Cota Rasante: 2623.03

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☒ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
 Diagnostico: ☒ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corroidos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Materia
1	16"	1.60	PVC
2	12"	1.35	PVC
3	12"	0.95	PVC
4	16"	1.95	PVC
5	12"	1.04	PVC
6	10"	0.98	PVC
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-5462 A 101-5465



Fecha: 25-08-2021 Consecutivo: 2  
 Dirección: Ki 3 con calle 31 Sur  
 Levanto: Wendy Alvarez Payaies  
 Pozo Numero: CMP 136367  
 Cota Rasante: 2622.67

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camera ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Doblados ☐ Faltan ☐ Corroídos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con Succión  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de Retirar

Nombre de la foto: 101-5467 A 101-5470

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	7.00	7.55	concreto
2	76"	7.67	PVC
3	16"	7.96	PVC
4	1.00	7.93	concreto
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 25-08-2021 Consecutivo: 3  
 Dirección: Kr 3 # 311-12 SUR  
 Levanto: Wendy Alvarez Paydas  
 Pozo Numero: CMP164319  
 Cota Rasante: 2624.16  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladors ☐ Fallan ☐ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-5471 A 101-5474

# FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.00	2.16	concreto
2	1.00	2.15	concreto
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_



Fecha: 25-08-2021 Consecutivo: 4  
 Dirección: KR 3 # 30C-04 Sur  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CHP124971  
 Cota Rasante: 2621.58  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☐ Corroidos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

Nombre de la fotos: 101-5476 A 101-5480

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.00	1.51	concreto
2	1.00	1.50	concreto
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Fecha: 25-08-2021 Consecutivo: 5  
 Dirección: Kr 3 con calle 31a Sur  
 Levanto: Wendy Alvarez Páez  
 Pozo Número: CMP 169316  
 Cota Rasante: 2625.21

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
 Diagnóstico: ☒ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladillos ☐ Faltan ☐ Corridos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 1 A 4

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.00	2.52	concreto
2		2.12	
3	1.00	1.97	concreto
4		2.23	
5			
6			
7			
8			

Observaciones: No se puede medir el colector # 7