

PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL  
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES HIDRAULICAS

POZO	Dirección	Nombre de la foto panorámica con señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Nombre de la foto funcionamiento del pozo	Foto panorámica señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Foto funcionamiento del pozo
1	PMP 29 054 A	Calle 42 B sur # 12 A - 75 E	101-3552	101-3553	101-3554	101-3555	101-3556
2	CMP 131 150 A	Calle 42 B sur # 12 A - 65 Este	101-3559	101-3560	101-3561	101-3562	101-3563
3	PMP 29 054	Calle 42 B sur # 43 sur	101-3564	101-3565	101-3566	101-3567	101-3568
4	PMP 28 059	Kr 12 A E - # 42 B - 13 sur	101-3571	101-3572	101-3573	101-3574	101-3575
5	CMP 131 232	Kr 12 A Este # 42 A - 25 sur	101-3576	101-3577	101-3578	101-3579	101-3580
6	CMP 231 732	Kr 12 A Este con calle 42 B sur	101-3582	101-3583	101-3584	101-3585	101-3586
7	CMP 80 265	Kr 12 A Este # 42 B - 73 sur	101-3586	101-3587	101-3588	101-3589	101-3590
8	CMP 131 916	Kr 12 A Este con calle 43 A sur	101-3590	101-3591	101-3592	101-3593	101-3594
9	PMP 28 315	Calle 43 A sur con Kr 12 A Este	101-3594	101-3595	101-3596	101-3597	101-3598
10	PMP 28 315 A	Kr 12 A Este # 43 A - 05 sur	101-3598	101-3599	101-3600	101-3601	101-3602
11	PMP 27 223	Kr 12 A Este # 43 A - 12 sur	101-3602	101-3603	101-3604	101-3605	101-3606
12	PMP 27 223 A	Kr 12 A Este # 43 A - 30 sur	101-3606	101-3607	101-3608	101-3609	101-3610
13	CMP 131 916 A	Kr 12 A Este # 43 A - 31 sur	101-3610	101-3611	101-3612	101-3613	101-3614
14	PMP 28 822	Kr 12 Este con calle 43 A sur	101-3618	101-3619	101-3620	101-3621	101-3622
15	CMP 131 871	Kr 12 Este con calle 43 A sur	101-3614	101-3615	101-3616	101-3617	101-3618
16	CMP 131 946 A	Calle 43 A sur # 12 A - 42 Este	101-3622	101-3623	101-3624	101-3625	101-3626
17	CMP 131 946	Calle 43 A sur con Kr 12 B E	101-3626	101-3627	101-3628	101-3629	101-3630
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

29.07-2021



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 1  
Direccion: calle 42 B sur # 12A-95 E  
Levanto: Wendy Aivarce Payares  
Pozo Numero: PM29054 A  
Cota Rasante: 2874.89  
Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
Existe? ☐ Si ☒ No  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono  
Existe? ☐ Si ☒ No  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Doblados ☐ Faltan ☒ Corridos  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	7.20	3.92	PVC
2	7.20	2.27	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: pozo escalonado

Nombre de la fotos: 101-3552 A 101-3557





**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 2  
 Direccion: Calle 42B Sur #12A-65 Este  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: EMP 131350-A  
 Cota Rasante: 2873.02

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere


Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladados ☐ Faltan ☐ Corroidos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Ralces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	2.73	PVC
2	10"	2.24	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-3559 A 101-3563



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 3  
 Dirección: Calle 42B Sur # 43 Sur  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: PMP 79034  
 Cota Rasante: 2870.40  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Faltan ☒ Conoidos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-3564 A 101-3570

## FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.20	2.93	PVC
2	1.20	1.47	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: Pozo escabrado





**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASESORÍA DE BORDA

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 4  
 Dirección: Carretera 12A E # 42B-13 SUR  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: PMP 78059  
 Cota Rasante: 2868.64  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huescos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladados ☐ Faltan ☒ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llano de tierra

Nombre de la fotos: 101-3571 A 101-3575

# FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.20	3.30	PVC
2	8"	1.34	concreto
3	1.20	1.41	PVC
4	8"	1.13	concreto
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



acueducto  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 5  
Direccion: Km 12A Este # 42A-25 SUR  
Levanto: Wendy Alvariz Payares  
Pozo Numero: CMP 131732A  
Cota Rasante: 2869.83

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camera ☐ Alivio

Tapa  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
Existe? ☒ Si ☒ No  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladados ☐ Faltan ☒ Corridos  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Reprizado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

ESQUEMA EN PLANTA

N

Calle 42B Sur

Calle 42A Sur

Km 12A Este

CAPS Alvariz

Nota: Indica el norte y la direccion del flujo en los colectores

CONO

ESCALONES

CILINDRO

CAÑUELA

TUBO 1

TUBO 2

Con. de Caida

SI

NO

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.08	Concreto
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-3576 A 101-3581

5



Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 6  
 Dirección: Kr 12 A Este Con calle 92B Sur  
 Levanto: Wendy Nivarez Payares  
 Pozo Numero: CMP 31932  
 Cota Rasante: 2868.52  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladados ☐ Faltan ☒ Corroidos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llano de tierra

Nombre de la fotos: 101-3582 A 101-3585

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	2.95	PVC
2	8"	2.50	concreto
3	10"	2.40	PVC
4	8"	2.30	PVC
5	8"	2.88	concreto
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 7  
 Direccion: Km 12 A Este # 42B-73 SUR  
 Levanto: Wendy Alvarez Payaics  
 Pozo Numero: CH1 80265  
 Cota Rasante: 2873.65

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladados ☐ Fallan ☒ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.49	concreto
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-3586 a 101-3589

7





acueducto  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ARBO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 8  
Direccion: KV 12A este con calle 43 A SUR  
Levanto: Wendy Alvarez Payares  
Pozo Numero: CM 131916  
Cota Rasante: 2873.61  
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
Existe? ☐ Si ☒ No  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere


Cono  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere


Canuela  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Faltan ☒ Corridos  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



Nota: Indique el norte y la direccion del flujo en los colectores



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	3.37	concreto
2	8"	2.66	concreto
3	8"	3.35	concreto
4	8"	1.02	gress
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-3590 A 101-3593

8



acueducto  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 9  
Direccion: Calle 43 A Sur con Kr 12 A este  
Levanto: Wendy Alvarca Payares  
Pozo Numero: PMP 78315  
Cota Rasante: 2893.85  
Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
Existe? ☐ Si ☒ No  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☒ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cañuela  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Faltan ☒ Corridos  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-3594 A 101-3597

### FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	3.96	concreto
2	12"	0.66	PVC
3	12"	0.69	PVC
4	12"	3.55	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones:





acueducto  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 10  
Direccion: K12A este # 43A - OS SUR  
Levanto: Wendy Alvarado Páez  
Pozo Numero: PMP 78315 A  
Cota Rasante: 2873.50  
Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
Existe? ☐ Si ☒ No  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corridos  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llano de Tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	3.19	PVC
2	12"	2.78	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-3598 A 101-3607



acueducto  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 11  
Direccion: KR 12 A Este # 43 A - 12 sur  
Levanto: Wendy Alvarado Payares  
Pozo Numero: PMF 77223  
Cota Rasante: 2872.62

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
Existe? ☐ Si ☒ No  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladillos ☐ Faltan ☐ Corridos  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	1.76	PVC
2	12"	1.27	PVC
3	12"	1.17	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-3602 A 101-3605



Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 12  
 Direccion: Kr 12A Este # 43A-30 sur  
 Levanto: Wendy Alvarez Payaies  
 Pozo Numero: PMI 77223A  
 Cota Rasante: \_\_\_\_\_  
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Corroidos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

101-3606 A 101-3609

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	1.06	PVC
2	12"	1.02	PVC
3	10"	1.00	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_



acueducto  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ARBO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 13  
Direccion: KR 12A ESTE # 43A-31 SUR  
Levanto: Wendy Alvarez Tayares  
Pozo Numero: CMPI31916A  
Cota Rasante: \_\_\_\_\_  
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
Existe? ☐ Si ☒ No  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere


Cono  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual? \_\_\_\_\_  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere


Cañuela  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☒ Corridos  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



Nota: Indique el norte y la direccion del flujo en los colectores



No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.90	concreto
2	8"	2.78	concreto
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-3610 A 101-3613





**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 14  
 Direccion: Kr 12 este con Calle 43A Sur  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CMP131896  
 Cota Rasante: \_\_\_\_\_  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual? \_\_\_\_\_  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
☐ Dobladillos ☐ Faltan ☒ Corroidos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.67	concreto
2	8"	2.39	concreto
3	8"	2.49	concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-3618 A 101-3621



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 75  
Direccion: Kr 12 Este en calle 43A Sur  
Levanto: Wendy Alvarez Payares  
Pozo Numero: YMP79320  
Cota Rasante: \_\_\_\_\_  
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado  
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
Existe? ☐ Si ☒ No  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual? \_\_\_\_\_  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Faltan ☒ Corridos  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	72"	7.50	concreto
2	8"	7.78	concreto
3	12"	7.00	concreto
4	8"	7.76	concreto
5	12"	7.31	gress
6			
7			
8			

Observaciones: 19"

Nombre de la fotos: 101-3614 A 101-3617





acueducto  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 76  
Direccion: Calle 43A sur # 12A-42 Este  
Levanto: Wendy Alvarado Rivas  
Pozo Numero: CMP131946A  
Cota Rasante: 2899.37  
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
Existe? ☐ Si ☒ No  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Faltan ☒ Corridos  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.78	concreto
2	8"	2.73	concreto
3	8"	2.57	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 701-3622 A 101-3625



acueducto  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 17  
Direccion: calle 43A SUR con Ky 12B este  
Levanto: Wendy AIVAREZ DAYARES  
Pozo Numero: CMPI31946  
Cota Rasante: 2880.04  
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado  
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladados ☐ Fallan ☒ Corridos  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.66	concreto
2	8"	1.99	PVC
3	8"	2.65	concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: colector #3 fuera de servicio

Nombre de la fotos: 701-3626 a 101-3630