



DTCI

20233850339261

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., marzo 10 de 2023

Señora:

**HEIDY LORENA TOVAR HOMEZ**  
CI 78 C 110 16  
Email: no registra  
Bogotá - D.C.

**REF: ENVIO RESPUESTA AL RADICADO 20231850369532, Radicado BTE 939462023,** solicitud mantenimiento de la Carrera 110 entre Calle 78 F y Calle 78 F Bis - Localidad de Engativá.

Respetada señora Tovar,

En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con el artículo 16.4 de la Resolución No. 7680 de 2022, documentos en virtud de los cuales a la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la petición formulada, de acuerdo con la información registrada en las bases de datos de la Entidad, según las competencias que le corresponden.

En virtud de lo anterior y con el propósito de atender su derecho de petición a través del cual reporta afectación por obras de subterraneización redes a cargo de Enel-Codensa y solicita el mantenimiento de la vía ubicada en la Carrera 110 entre Calle 78 F y Calle 78 F Bis de la Localidad de Engativá, amablemente le informamos que es responsabilidad del contratista ejecutor de las obras dejar en iguales o mejores condiciones las vías de desvíos o puntos de acopio usados para la ejecución de las obras de subterraneización.

Por las anteriores consideraciones, y atendiendo lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, estando dentro del término legal, mediante copia del presente documento, damos traslado de su petición al Ente nacional para la energía eléctrica-ENEL, donde usted podrá realizar el seguimiento respectivo.

Adicionalmente y una vez consultado el Sistema de Información Geográfica de la Entidad -SIGIDU-, se estableció que el tramo vial de su interés hace parte de la malla vial Arterial de la ciudad (Avenida Gonzalo Ariza) y en consecuencia, su atención es competencia del IDU, sin embargo actualmente no se encuentra priorizada para su intervención.

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021



DTCI

20233850339261

Información Pública


Al responder cite este número

El IDU cuenta con un esquema de conservación que permite a lo largo del tiempo distribuir los recursos de manera tal que se logre el mayor índice de cobertura posible. Con este propósito, el IDU estructuró el Programa para la Conservación de la Malla Vial para la ciudad de Bogotá.

Este programa tiene como estrategia priorizar los recursos disponibles para la conservación de la malla vial existente, el cual considera criterios que se articulan con el Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo, garantizando transparencia y equidad, realizando intervenciones optimizando la aplicación de los recursos disponibles, para elevar el nivel de servicio de las vías, evitar el deterioro, prolongar la vida útil y mejorar las condiciones de movilidad de los peatones, los ciclistas, el transporte masivo y el transporte particular.

Teniendo en cuenta lo anterior y, una vez aplicado el modelo matemático de priorización, este arrojó un mayor resultado para otros corredores de la ciudad que fueron los seleccionados para su posible atención.

Cordialmente,



**Luis Ernesto Bernal Rivera**

Director Técnico de Conservación de la Infraestructura

Firma mecánica generada en 10-03-2023 05:14 PM

Revisó: Anny Yirlesa Arias Salazar - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura  
Elaboró: Manuel Eduardo Vanegas-Dirección Técnica De Conservación De La Infraestructura

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021