



STCST

20233870500211

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., abril 13 de 2023

Señor(a)

Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Subdirector de Señalización

Dirección: Calle 13 No.37-35

Teléfono: 3649400

Email:servicioalciudadano@movilidadbogota.gov.co,

radicacion@movilidadbogota.gov.co

Bogotá - D.C

REF: Contrato de Obra IDU-1719 de 2021, Objeto "ejecución a precios unitarios de las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial arterial troncal, en la Ciudad de Bogotá D.C. Grupo 2".

TRASLADO POR COMPETENCIA - RESPUESTA AL RADICADO IDU 20231850556192 DEL 11/04/2023 - SOLICITUD DE ATENCIÓN EN LA SEÑALIZACIÓN.

Cordial Saludo,

En atención al radicado de la referencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, damos traslado por competencia de la solicitud realizada por la peticionaria Luz Dary Pardo Forero, mediante su radicado IDU 20231850556192 del 11/04/2023, del cual se anexa copia, donde señala respectivamente:

"(...) Buenos días señores del IDU para que se fijen en la señalización al pasar el puente de la 26 con 30 de sur a norte hay unos tacos amarillos dividiendo los carriles y son un peligro mi hijo los piso con la moto tuvo un accidente grave por qué debería de haber cómo avisar u evitar como para no cogerlos como una línea hasta llegar a ellos o un cono? Esto fue el 9 de abril a las 9 pm fueron 2 personas para que

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021



STCST
20233870500211

Información Pública

Al responder cite este número

verifiquen cámaras o pidan información a las ambulancias prestaron ayuda gracias espero alguna respuesta. Atte Luz Dary pardo (...) Sic

Es pertinente informar que dentro de la ejecución el Contrato de Obra IDU-1719-2021 suscrito entre CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2, actualmente no se tiene este alcance, así mismo nos permitimos informar que una vez realizada la verificación en el frente de obra por parte de la interventoría CONSORCIO INTERVIAS BGT, se pudo corroborar que en este sector no se han realizado intervenciones como se observa en el siguiente registro fotográfico:





STCST

20233870500211

Información Pública

Al responder cite este número



Registro fotográfico NQS Calle 26

Por lo tanto, es importante que la Subdirección De Señalización de la Secretaría Distrital de Movilidad SDM, remita su pronunciamiento respectivo en el marco de sus facultades, brindando respuesta directa al peticionario.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional sobre el particular

Cordialmente,

Oscar Rodolfo Acevedo Castro

Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema de Transporte

Firma mecánica generada en 13-04-2023 03:31 PM

Anexos: 1 Archivo aparte del radicado principal
Cc Luz Dary Pardo Forero- No Registra Cp: (Bogota-D.C.)

Elaboró: Katherine Betancourt-Subdirección Técnica De Conservación Del Subsistema De Transporte