



DTCI

202338501264021

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Julio 24 de 2023

Señora

ZARAYTH MARIANA DEL PILAR ESCOBAR

XNALIATH@GMAIL.COM

Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202318501172292 -
Mantenimiento Vial - Localidad Chapinero.

Cordial Saludo:

En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con el artículo 16.4 de la Resolución No. 7680 de 2022, documentos en virtud de los cuales a la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la petición formulada, de acuerdo con la información registrada en las bases de datos de la Entidad, según las competencias que le corresponden.

En virtud de lo anterior y con el propósito de atender el derecho de petición, y a través del cual solicita mantenimiento de:

"(...)

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SOLICITANTE	SITUACIÓN IMPREVISTA QUE DIFÍCULTA LA MOVILIDAD
	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:
<p>La calle 72 - entre nros 76 con carretera está muy en declive lo que genera mucha incertidumbre visual. al fondo crucez de transito Poblado Ofrenda.</p>	

(...)" (sic).

Amablemente informamos que no fue posible identificar esta dirección, por lo que solicitamos que nos precise la ubicación de la vía de su interés, indicando la

1



DTCI

202338501264021

Información Pública

Al responder cite este número

nomenclatura actual (desde – hasta), con el fin de realizar las consultas respectivas en nuestro Sistema de Información Geográfica y poder ofrecerle la información requerida.

Cordialmente,

LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA

Director Técnico de Conservación de la Infraestructura

Firma mecánica generada el 24-07-2023 03:22:45 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Elaboró: LISANDRO ENRIQUE CASTILLO FORERO-Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura
Revisó: WILSON RENAN MONTÁNEZ -Dirección Técnica De Conservación De La Infraestructura

2

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V12



ISO 22301
LL-C (Certification)
572421

