



DTCI

20213851740821

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., noviembre 19 de 2021

Señor(a)

ANONIMO

No Registra

Email: no registra

Bogotá - D.C.

REF: ENVIO RESPUESTA AL RADICADO IDU 20211251641612 - PQRS BACHUE: 190250 - BTE: 3177962021.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con la Resolución No. 004648 de 2020 y el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Instituto, en virtud de los cuales a la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la petición formulada, con base en la información y documentación que reposa en los archivos de la Entidad o las bases de datos de la Entidad, según las competencias que le corresponde.

En virtud de lo anterior y con el propósito de atender el radicado con el número de la referencia, donde informa el mal estado del espacio público en la Carrera 4 No. 188- 47, aparentemente ocasionado por una caja de redes de servicios públicos, es pertinente aclarar que según lo establecido en el Capítulo III Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, *las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales, cuyos costos serán a cargo de ellas*.

Por tanto, en cumplimiento de lo descrito en el artículo 21 de la Ley 1473 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, copia de esta comunicación será remitida a las Empresas de servicios Públicos EAAB, ETB y Enel Condesa,

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021



DTCI

20213851740821


Informacion Publica

Al responder cite este número

con el fin de que proporcionen respuesta directa sobre su solicitud, según su competencia.

Esperamos de esta manera haber atendido su solicitud, estaremos atentos a cualquier aclaración adicional sobre el particular.

Cordialmente,



Luis Ernesto Bernal Rivera

Director Técnico de Conservación de la Infraestructura

Firma mecánica generada en 19-11-2021 01:46 PM

Anexos: Rad. IDU 20211251641612.

Cc Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota Eaab - Av. Calle 24 N° 37 15 Cp: (Bogota-D.C.)

cc Enel Codensa Null Null- Notificaciones.codensa@enel.com CP: Null(BOGOTA-D.C.)

cc Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá - Etb - Gestioncorrespondencia@etb.com.co CP: (BOGOTA-D.C.)

Elaboró: Jorge Armando Cortes Cruz-Dirección Técnica De Conservación De La Infraestructura