



STCST

20223871666871

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., octubre 14 de 2022Señor(a)
ANONIMO

Dirección: No Registra

Email: no registra

Bogotá - D.C.

REF: Respuesta radicado IDU 20221851706812 de 27 de septiembre de 2022
BOGOTA TE ESCUCHA 3273862022.

En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con el artículo 16.4 de la Resolución No.4316 de 2022, documentos en virtud de los cuales a la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte, le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la petición formulada, con base en la información y documentación suministrada por el profesional de apoyo del proyecto según las competencias que les corresponden.

El Instituto de Desarrollo Urbano recibió la comunicación de la referencia, mediante la cual el peticionario está informando lo siguiente:

“Solicitamos nos informe por qué motivo están rompiendo la Cra 9 B este y calle 27 sur exactamente al frente del # 27-21 sur en el barrio san pedro sur oriente”.

Al respecto el IDU le informa que en visita realizada el día 12 de octubre de 2022 se no se evidencio ninguna obra sobre la vía o afectación sobre esta, como se puede apreciar en el siguiente registro fotográfico:

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021




STCST

20223871666871

Información Pública

Al responder cite este número



Esperamos con la anterior información haber atendido de forma satisfactoria su solicitud y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,



Felipe Augusto Franco Leano

Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema de Transporte (e)

Firma mecánica generada en 14-10-2022 02:42 PM

Cc Alcaldía Mayor De Bogotá Secretaria General Bogotá Te Escucha - Carrera 8 No. 10-65;
Sdqssoporte@alcaldiabogota.gov.co Cp: (Bogotá-D.C.)

Elaboró: Luis Alejandro Salinas Yopasa-Subdirección Técnica De Conservación Del Subsistema De Transporte

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021



STCST

20223871666871

Informacion Publica

Al responder cite este número