



DTAI

20233750999611

Informacion Publica

Al responder cite este número

Bogotá D.C., junio 08 de 2023

**Señor
ANONIMO**

Bogotá - D.C.

REF: ENVIO RESPUESTA AL RADICADO 20231850908262.

Cordial saludo.

Dando alcance al radicado de la referencia, la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura, área de seguimiento a pólizas, se permite informar que el CIV 2001975 ID_Elemento 503862, se encuentra en seguimiento de póliza de estabilidad y calidad, bajo el contrato IDU 1386 – 2017_2019, cuyo objeto es **(EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD)**, la póliza para este segmento caduca el día 24/08/2023 para actividades de mantenimiento periódico.

De acuerdo con el procedimiento PRCI 03 “SEGUIMIENTO A LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CON PÓLIZAS VIGENTE” versión 7.0, en el mes de abril de 2023 se realizó la visita de seguimiento VS No.3, donde se identificó la patología de fisuramiento transversal en el código de identificación vial citado, la cual fue considerada de responsabilidad contratista.

Con base a la información previa, actualmente nos encontramos en la etapa de requerimiento al contratista, por lo que fue citado para realizar la visita conjunta VC No. 2 el día 26 de junio de 2023, por medio del oficio DTAI 20233750719811; esto con el fin de que el contratista conozca el daño y acepte subsanar.

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021



DTAI

20233750999611

Información Pública

Al responder cite este número

En consecuencia a lo mencionado, desde el área de seguimiento de pólizas de estabilidad y calidad, daremos continuidad al proceso establecido, tendiente a la reparación del daño y a suministrar cualquier información que el peticionario requiera.

Cordialmente,



Ricardo Andres Mosquera Noguera

Director Técnico de Administración de Infraestructura (e)

Firma mecánica generada en 08-06-2023 08:14 AM

Revisó: Edgar Alfonso Mossos Lozano – Dirección Técnica de Administración de Infraestructura

Elaboró: Deissy Cuervo Sánchez – Dirección Técnica de Administración de Infraestructura

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V11



ISO 22301
LL-C (Certification
572421

