



STCST

202338701186781

Información Pública  
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Julio 11 de 2023

**Señor(a)**CARMEN VARGAS  
CL 57 R Sur. 76 A 15  
111921  
Bogotá - Bogotá DC

**REF:** Contrato No. 1781-2021. "Interventoría a la ejecución a precios unitarios y a monto agotable las obras de conservación de puentes peatonales en Bogotá". Derecho de petición. Respuesta al radicado 202318501060612 del 03/07/2023. Puente peatonal Perdomo. .

Cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con el artículo 16.4 de la Resolución No. 7680 de 2022, documentos en virtud de los cuales a la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte, le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la petición formulada, con base en la información y documentación suministrada por el profesional de apoyo del proyecto según las competencias que les corresponden.

Se acusa recibo de la comunicación mencionada en el asunto, a través de la cual indica:

*Dirección del requerimiento: CL 57 R SUR 76 A 15, Bogotá Te Escucha-2989642023-CASO 1829873 PLATAFORMA CRM DE TRANSMILENIO S.A. SE COMUNICA LA SRA. CARMEN JULIA VARGAS RODRIGUEZ CON LA NOVEDAD QUE EL DIA 2023-06-28 A LAS 6:30PM EN PUENTE QUE CONECTA A ESTACION PERDOMO SUFRE UNA CAIDA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA LAMINA DESPRENDIDA Y UN HOYO DONDE OCASIONA CAIDA Y INFLAMACION EN OJO IZQUIERDO DONDE PROcede A ACERCARSE AL MEDICO Y GENERAR DIAGNOSTICO DE INCAPACIDAD POR 3 DIAS SE ADJUNTA CORREO DE EVIDENCIA SERVICIO-TULLAVEPLUS@EMTELCO.COM.CO PRETENSIONES: SE SOLICITA SE ARREGLE EL PUENTE Y RESPONDER POR LA INCAPACIDAD DE LOS 3 DIAS NO. DEL PARADERO, ESTACION O DIRECCION: ESTACION PERDOMO COSTADO (PUNTO CARDINAL): SUR PLACA/Nº BUS: N/A RUTA: N/A FECHA: 2023-06-28 HORA: 6:30PM NO. DE TARJETA QUE UTILIZO: N/A cerca a Cl. 57r Sur #76A-15, Bogotá*

1



STCST  
**202338701186781**

Información Pública  
Al responder cite este número

Por lo anterior, se informa que actualmente se encuentra en ejecución el contrato de obra IDU-1775-2021, cuyo objeto es ejecutar las obras y actividades necesarias para la conservación de puentes peatonales en Bogotá D.C., suscrito con el Consorcio Peatonales 2021 IDU; dicho contrato inició el 16/12/2021 con fecha de terminación prevista para el 15/03/2024. La interventoría es ejercida por el Consorcio Interventoría Vial en el marco del contrato IDU-1781-2021.

En razón a lo antes expuesto, la firma interventora el 06/07/2023 realizó visita técnica al puente peatonal Perdomo y mediante correo electrónico del 07/07/2023 informó a la Entidad que se encontraron algunos elementos hurtados en la escalera ubicada en el costado sur oriental; así mismo, en la transición de la escalera a la pasarela costado noroccidental se evidenció una lámina de alfajor suelta, por lo que se procedió a realizar las respectivas reparaciones como se muestra en el registro fotográfico.

#### Reparación ángulos escalera

Antes



Después





STCST  
**202338701186781**

Información Pública  
Al responder cite este número

De esta forma, si considera pertinente realizar un nuevo requerimiento, agradecemos indicar (de ser posible con registro fotográfico), la situación evidenciada por usted para dar trámite oportuno a la petición.

Esperamos con la anterior información haber atendido de forma satisfactoria su solicitud y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,



**OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO**

Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema de Transporte

Firma mecánica generada el 11-07-2023 06:32:33 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021  
Revisó: AMANDA ROMERO MILLÁN - Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte  
Elaboró: JOHANA MILENA CASAS PEREZ-Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte