



DTAI

202337501390251

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Agosto 14 de 2023

Ingeniero

CARLOS ALBERTO DIAZ ESCOBAR

Representante Legal

CONSORCIO AIA-CONCAY 2012

KR 35 A 15 B 35 P 96 Av. Las Palmas

cdiaz@aia.com.co

Medellin - Bogotá DC

REF: Seguimiento a Pólizas Contrato IDU No. 005 de 2012. Póliza No. 05 GU087857. Aseguradora CONFIANZA. Respuesta a la comunicación CAC-CLI-009-2023 con radicado IDU 202352601110542. Contrato IDU 005-2012

Respetado Ingeniero:

Como es de su conocimiento la Dirección Técnica de Administración de la Infraestructura del IDU viene adelantando el proceso de seguimiento a las pólizas de estabilidad del Contrato 005 de 2012 que tiene por objeto la "CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION A DESNIVEL DE LA AVENIDA LAURENO GOMEZ (AK9) POR LA CALLE 94 Y SU CONEXION CON LA AVENIDA SANTA BARBARA (AK 19) EN BOGOTA D.C. CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE OBRA 104 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION".

En el marco de este proceso de seguimiento, el día 10 de agosto de 2023 se llevó a cabo una visita de inspección por parte de los funcionarios de la DTAI, a las obras ejecutadas por el contrato, y en la cual se verificaron en sitio los 28 daños reportados mediante el oficio 20233750720031 del 12 de mayo de 2023, solicitados para su reparación por parte de la Entidad, y que ustedes informan van a reparar mediante el radicado de la referencia.

Conforme lo anterior, solicitamos iniciar de forma inmediata las reparaciones mencionadas.

Por otro lado, en la visita se pudo apreciar que el estado actual del sumidero transversal de la calle 94 por carrera 18 costado norte, representa un peligro para la seguridad vial, tal como se evidencia en el siguiente registro fotográfico. Por lo anterior, le solicitamos darle prioridad a los correctivos necesarios para atender este daño, y así evitar accidentes y mejorar la movilidad en este sector.

1



DTAI

202337501390251

Información Pública
Al responder cite este número



Sumidero transversal de la calle 94 por carrera 18, calzada norte.

Finalmente, manifestamos que en la fecha estamos informando de esta actuación y enviando copia de esta comunicación a la firma CONSORCIO GOMEZ CAJIAO JOYCO en su calidad de Interventor Técnico de las obras realizadas; igualmente, se envía copia a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A., quien aseguró mediante la Póliza No. 05 GU087857, las obras realizadas.

Cordialmente,

GUSTAVO MONTAÑO RODRIGUEZ
Director Técnico de Administración de Infraestructura

Firma mecánica generada el 14-08-2023 03:14:05 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: ASEGURADORA CONFIANZA - CL 82 11 37 P 7 - servicioalcliente@confianza.com.co
Con Copia a: Consorcio Aia - Concay 2012 - KR 16 97 46 P 7 - srivideneira@aia.com.co
Con Copia a: CONSORCIO GOMEZ CAJIAO - JOYCO - CL 26 69 76 OF 1503

Revisó: EDGAR ALFONSO MOSSO LOZANO – Dirección Técnica de Administración de Infraestructura
Elaboró: LAURA MERCEDES MARTIN GARZON-Dirección Técnica de Administración de Infraestructura